


DIN 937



Параметры гайки		Номинальный диаметр резьбы d										
		M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24	M27	M30
Шаг резьбы, P	Крупный	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5
	Мелкий	-	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Высота максимальная, m		5	6,5	8	10	11	13	15	16	19	17	24
Расстояние от опорной поверхности до основания прорези и коронки w, не более		3,2	4,5	5	6	7	7	8	8	9	11	11
Диаметр описанной окружности e, не менее		11,05	14,38	17,77	20,03	23,35	26,75	29,56	32,95	39,55	45,2	50,85
Диаметр коронки de, максимальный		-	-	-	17	19	22	25	28	34	38	42
Ширина прорези n, не более		2	2,5	2,8	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	7
Размер под ключ, S		10	13	17	19	22	24	27	30	36	40	46

Размер шплинта под диаметр	1,6x14	2x16	2,5x20	3,2x22	3,2x25	4x28	4x32	4x36	5x40	5x45	6,3x50
----------------------------	--------	------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	--------

Все параметры в таблице указаны в мм.